

# Oppdateringsseminar

Opparbeide tillit

---

**RAPPORT OM LUFTFARTSULYKKE VED  
ØIAN FLYPLASS I MERÅKER,  
TRØNDELAG 10. JULI 2020 MED  
ICP SAVANNAH VG, LN-YZU**



Avgitt desember 2021

# RAPPORT LUFTFART 2021/11

*Luffartsulykke ved Gjølstad flyplass,  
Kongsvinger 21. januar 2020 med  
Dyn Aéro MCR01-ULC, LN-YWE*



Figur 6: LN-YZU, slik flyet ble liggende i myrlendt terreng. Flyskroget ligger ca. 130 grader i forhold til fartsretningen. Bildet er tatt mot vest. Cockpitområdet ligger åpent vendt mot øst.  
Foto: SHK

RAPPORT OM  
LUFTFARTSULYKKE VED  
ÅNGARDSVATNET,  
OPPDAL KOMMUNE  
26. FEBRUAR 2017 MED  
DYN AERO MCR 4S,  
LN-DLH



*Figur 5: Stempel i sylinder nr. 2. Foto: SHT*